

FIX 125 Position bracket

Convotherm 4

Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:



Door closed to loud or does not close at all.

Türe geht laut zu oder schließt gar nicht.



Bracket is dislocated or bent.
Door handle is defective.
Break on holder frame.

*Kloben ist verstellt oder Schließblech ist verbogen.
Türgriff defekt.
Bruch an Halterahmen.*



Serial solution / Serienlösung:

From / Seit: **06-2017**



From 08-2016 Setting optimized. From 07-2017 Door Handle position 2mm left,
Disappearing Door Units with add. ramp on bracket

*Seit 08-2016, Einstellung optimiert. Seit Anfang 07-2017 Türgriff um 2mm nach links
versetzt. VST Geräte mit Kloben mit verlängerter Rampe*

Service solution / Lösung im Feld:



Adjust the bracket (replace if necessary)
Adjust the door
KC-Set 6056807, MAL 9765476

*Kloben einstellen (ggf ersetzen).
Türe einstellen
KD-Set 6056807, MAL 9765476*

